

L.P. 182		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES MIESZKA I 13
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, papa	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 88
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok na elewację frontową od południowego-zachodu.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy wybudowany na planie prostokąta, ustawiony szczytem do ulicy. elewacja frontowa ośmioosiowa, w skrajnych osiach ujętych boniowaniem znajdują się drzwi wejściowe do budynku. (wejście północne poprzedzone kubaturowym wiatrołapem) Pozostałe osie wyznaczone zostały przez prostokątne otwory okienne zamknięte od góry odcinkowymi nadprożami. Elewacja wschodnia pięcioosiowa z wejściem w osi środkowej. W skrajnych osiach szerokie otwory okienne. W elewacjach szczytowych po cztery otwory okienne (w północnej jeden zamurowany tworzy blendę). Dach kopertowy pokryty papą. Detal architektoniczny: gzyms z fryzem kostkowym, boniowanie w narożach budynku.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Widoczne zużycie historycznej stolarki okiennej. Część okien wymieniona na współczesne, jednoramowe wykonane z PCV, nawiązujące do historycznych podziałów.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do usunięcia wtórnej dobudówki. Remont obiektu powinien przewidywać oczyszczenie elewacji, przywrócenie drewnianej stolarki okiennej, odtwarzającej historyczne podziały.

21. UWAGI N: 52 26'40 71" E: 20 42'25.54"

Widok na elewację południową.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację ogrodową (wschodnią)